


winco®

AFEITADORA W810



UTILIZAR CARGADOR DE
MÁS DE 2A, ESTÁ PROHIBIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar la unidad.

Al cargar la unidad asegúrese de que el puerto de carga como el cable estén completamente secos.

No desarme, repare ni modifique la afeitadora, ante cualquier inconveniente o desperfecto contacte al servicio técnico.

Si la lámina se ha dañado, necesita ser reemplazada inmediatamente, de lo contrario podría lastimarse.

No exponga la unidad a altas temperaturas ni la exponga a la luz solar directa.

Lave la afeitadora con agua limpia, pero no la sumerja en agua durante mucho tiempo. No utilice agua salada, agua caliente a más de 50°C, diluyente, gasolina, alcohol u otros productos abrasivos.

La unidad no está diseñada para ser utilizada por niños ni por personas con capacidades reducidas.

Si el producto no es utilizado por un largo periodo de tiempo, por favor recargue la batería una vez cada seis meses.

Mantenga la unidad alejada de niños y no permita que jueguen con la afeitadora.

MÉTODO DE CARGA

Compruebe si el enchufe y el toma encajan perfectamente antes de cargar para evitar un mal funcionamiento.

Cuando cargue externamente, asegúrese de usar un cargador que haya sido certificado por el país de ocurrencia y que tenga menos de 5 V/2 A.

Notas de carga: la afeitadora tiene una batería recargable incorporada, siga los contenidos a continuación para prolongar la vida útil de la batería.

La afeitadora debe usarse, cargarse y almacenarse a 5°-35°C.

Pasos de carga

Inserte el cable tipo C en el puerto de carga, en la parte inferior de la afeitadora, conecte el otro extremo en un cargador 5v/1A. y comience el ciclo de carga.

No debe dejar la unidad cargando por periodo prolongado.

El indicador de carga se enciende en color verde cuando la carga está completa.

USO DE LA UNIDAD

Presione el botón ON/OFF para encender la unidad. Tenga en cuenta que su barba puede tardar de 1 a 2 semanas en adaptarse por completo al exclusivo sistema de afeitado.

Cierre la cubierta protectora para evitar dañar la lámina. Para mantener un afeitado óptimo, se recomienda reemplazar el cabezal de afeitado una vez al año.

LIMPIEZA

Limpie regularmente su afeitadora. Apague la unidad antes de proceder a su limpieza. Gire el cabezal en sentido antihorario para remover el cabezal.

Limpieza con cepillo
Limpie la barba con un cepillo.
Después de la limpieza, instale el conjunto del cabezal en el sentido de las agujas del reloj en el cuerpo principal.

LIMPIEZA

Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocar las piezas en el orden inverso al desmontaje. Después de usar el producto, asegúrese de colocar la cubierta protectora. La lámina de aluminio del cabezal es frágil, coloque la cubierta protectora para evitar daños causados por objetos duros.

Seque el cuerpo con un paño y deje que la lámina de aluminio se seque naturalmente sin la cubierta protectora instalada.

Sólo cuando su piel esté muy seca o después de limpiar el dispositivo de afeitado con un líquido desengrasante, lubrique el cabezal con las gotas de lubricante adecuado.

BATERÍA

La batería integrada de la afeitadora puede contener sustancias que contaminan el medio ambiente, no deseche la batería como residuo doméstico.

Si desea desechar la afeitadora, retire la batería y llévela a una estación de recolección oficial o deséchela de acuerdo con las normas locales.

Asegúrese de que la energía esté desconectada o no tenga energía antes de retirar la batería. No permita que la pieza de contacto de la batería entren en corto.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se registrarán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: Fecha de compra: Nro. de factura:
Artículo adquirido: Nombre del propietario:
Tipo y nro. de documento: Domicilio:
Teléfono: Mail:

ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE
WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar

<https://www.winco.com.ar/technical-service>



****Diseño y especificaciones sujeta a modificaciones sin aviso previo**